

# ТЕХЦЕНТР 777

ИП Глуздовский В.В. (ОГРНИП: 312774602301233)

ЮГ: (495) 725-78-76; ВОСТОК: (495) 725-78-99; УАЗ: (495) 725-66-16

www.niva777.ru, www.uaz.777tc.ru, www.lada.777tc.ru, 777@777tc.ru

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

по заявке на ремонт № 0000000028 от 12.01.2020

Заказчик: Частное лицо телефон заказчика : **+7 (777) 7777777**

Автомобиль : **CHEVROLET NIVA 2123**

Цвет:

Гос. номер:

VIN: **20131204777**

Год выпуска:

Пробег: км.

Причина обращения: **2020 Нива Турбо 0.5 бар - ДОРАБОТКА до1 бар неразжатый**

### Выполняемые работы по заявке на ремонт № 0000000028 от 12.01.2020

№	Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма без скидки	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Фильтр воздушный - ЗАМЕНА фильтрующего элемента	1	196,00	0,00	196,00	196,00
2	Фильтр топливный тонкой очистки - ЗАМЕНА	1	378,00	0,00	378,00	378,00
3	Рампа топливная Нива - с/у (на автомобиле)	1	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
4	Форсунки топливные Нива (к-т 4шт.) - С/У (на снятой топливной рампе)	1	490,00	0,00	490,00	490,00
5	Интеркулер и пайпинг - установка с аргоновой сваркой	1	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00
6	Крышка клапанная - С/У	1	420,00	0,00	420,00	420,00
7	Распредвал Нива - С/У при снятой крышке ГБЦ, без регулировки клапанов	1	630,00	0,00	630,00	630,00
8	Фазы газораспределения - установка	1	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
9	Ресивер - доработка для установки ДАД+ДТВ	1	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
10	ДАД+ДТВ Нива - установка на доработанный ресивер с подключением	1	350,00	0,00	350,00	350,00
11	Свечи зажигания (к-т 4шт.) - ЗАМЕНА	1	420,00	0,00	420,00	420,00
12	Контроллер ЭСУД Нива, УАЗ - С/У	1	378,00	0,00	378,00	378,00
13	Разъемы ЭБУ - перекроссировка под ЭБУ Пакман	1	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
14	Насос топливный Турбо 2123 - с/у	1	980,00	0,00	980,00	980,00
15	ШДК - с/у для настройки онлайн	1	420,00	0,00	420,00	420,00
16	Решетка радиатора ТУРБО под интеркулер - изготовление и установка	1	700,00	0,00	700,00	700,00
17	Вентиляторы SPAL - сбор в диффузоры и установка	1	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
18	Клапан регулир давл наддува - установка с подключением	1	350,00	0,00	350,00	350,00
19	Онлайн настройка прошивки контроллера НА СТЕНДЕ	1	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Итого работ:</b>				<b>0,00</b>	<b>42 812,00</b>	<b>42 812,00</b>

### Перечень запчастей по заявке на ремонт № 0000000028 от 12.01.2020

№	Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма без скидки	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Вал распределительный Нива турбо с постелью	1	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2	ДАД-ДТВ BOSCH	1	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
3	Разъем ДАД+ДТВ /DJB7039Y-3.5-21 (DJ6218-3B)	1	320,00	0,00	320,00	320,00
4	Форсунка топливная ТУРБО BOSCH (к-т 4шт)	1	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00
5	Интеркулер 400*180*65 id 63 (турбо)	1	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6	Пайпинг и силикон для установки интеркулера	1	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
7	Клапан регулир давл наддува PIERBURG	1	2 995,00	0,00	2 995,00	2 995,00
8	Контроллер ПАКМАН М75 Нива/Шнива	1	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00
9	Насос топливный MASUMA MPU-103	1	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00
10	Свечи зажигания NGK BKR9EIX 2669 (к-т 4шт.)	1	3 130,00	0,00	3 130,00	3 130,00
<b>Итого по странице запчастей:</b>				<b>0,00</b>	<b>75 920,00</b>	<b>75 920,00</b>

ЮГ: (495) 725-78-76; ВОСТОК: (495) 725-78-99; УАЗ: (495) 725-66-16

www.niva777.ru, www.uaz.777tc.ru, www.lada.777tc.ru, 777@777tc.ru

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ**

по заявке на ремонт № 0000000028 от 12.01.2020

Требование к заказ-наряду № 0000000028 от 12.01.2020

Страница: 2

№	Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма без скидки	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
11	Фильтр воздушный 21214-23, 2108-15, 1117-19	1	295,00	0,00	295,00	295,00	
12	Фильтр топливный 2123	1	420,00	0,00	420,00	420,00	
13	Шестерня распредвала 2123 разрезная (под датчик фаз)	1	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	
14	Прокладка клап. крышки 01-07, 21-23 резино-пробк. MegaSeal	1	145,00	0,00	145,00	145,00	
15	Вентилятор SPAL 255мм*51мм	2	9 900,00	0,00	19 800,00	19 800,00	
16	Решетка радиатора УРБАН+ЗНАК	2	1 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
17	Расходники (смазки/кронштейны/газ/проволока/зачистные/грунт/антикор)	6 758	1,00	0,00	6 758,00	6 758,00	
<i>Итого по странице запчастей:</i>					0,00	32 968,00	32 968,00
<b>Итого запчастей:</b>					<b>0,00</b>	<b>108 888,00</b>	<b>108 888,00</b>

**Всего по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ расчёту:****151 700,00**