

ТЕХЦЕНТР 777

ИП Глуздовский В.В. (ОГРНИП: 312774602301233)

ЮГ: (495) 725-78-76; ВОСТОК: (495) 725-78-99; УАЗ: (495) 725-66-16

www.niva777.ru, www.uaz.777tc.ru, www.lada.777tc.ru, 777@777tc.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

по заявке на ремонт № 0000000017 от 12.01.2020

Заказчик: Частное лицо телефон заказчика :

Автомобиль : CHEVROLET NIVA 2123

Цвет:

Гос. номер:

VIN: 20131204777

Год выпуска:

Пробег: км.

Причина обращения: 2020 ШН Турбо 1 бар неразжатый - УСТАНОВКА

Выполняемые работы по заявке на ремонт № 0000000017 от 12.01.2020

№	Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма без скидки	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Защита картера - С/У	1	420,00	0,00	420,00	420,00
2	Колесо переднее левое Нива - С/У	1	112,00	0,00	112,00	112,00
3	Колесо переднее правое Нива - С/У	1	112,00	0,00	112,00	112,00
4	Натяжитель цепи Нива - ЗАМЕНА гидравлического на механический автомат	1	840,00	0,00	840,00	840,00
5	Фильтр воздушный - ЗАМЕНА фильтрующего элемента	1	196,00	0,00	196,00	196,00
6	Фильтр топливный тонкой очистки - ЗАМЕНА	1	378,00	0,00	378,00	378,00
7	Масло ДВС - ЗАМЕНА фильтра с ПРОМЫВКОЙ	1	770,00	0,00	770,00	770,00
8	Картер масляный 21214-23 - с/у с доработкой для уст. турбины	1	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00
9	Рампа топливная Нива - с/у (на автомобиле)	1	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
10	Форсунки топливные Нива (к-т 4шт.) - С/У (на снятой топливной рампе)	1	490,00	0,00	490,00	490,00
11	Экраны теплозащитные 21214-23 - установка	1	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
12	Турбоколлектор - установка	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
13	Турбина - установка на турбоколлектор с подкл масла и антифриза	1	840,00	0,00	840,00	840,00
14	Подогрев дросселя 21214-23 - отключение для уст турбины	1	210,00	0,00	210,00	210,00
15	Даунпайп 2101-31 - установка	1	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
16	Катализатор Нива - УДАЛЕНИЕ для ТУРБО	1	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
17	Интеркулер и пайпинг - установка с аргоновой сваркой	1	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00
18	Крышка клапанная - С/У	1	420,00	0,00	420,00	420,00
19	Распредвал Нива - С/У при снятой крышке ГБЦ, без регулировки клапанов	1	630,00	0,00	630,00	630,00
20	Фазы газораспределения - установка	1	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
21	Ресивер - доработка для установки ДАД+ДТВ	1	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
22	ДАД+ДТВ Нива - установка на доработанный ресивер с подключением	1	350,00	0,00	350,00	350,00
23	Свечи зажигания (к-т 4шт) - ЗАМЕНА	1	420,00	0,00	420,00	420,00
24	Контроллер ЭСУД Нива, УАЗ - С/У	1	378,00	0,00	378,00	378,00
25	Разъемы ЭБУ - перекроссировка под ЭБУ Пакман	1	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
26	Насос топливный Турбо 2123 - с/у	1	980,00	0,00	980,00	980,00
27	ШДК - с/у для настройки онлайн	1	420,00	0,00	420,00	420,00
28	Онлайн настройка прошивки контроллера НА СТЕНДЕ	1	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
29	Шланг/Трубка кондиц - ИЗГОТОВЛЕНИЕ до 1м	1	1 134,00	0,00	1 134,00	1 134,00
30	ЗАПРАВКА кондиц 1 контур (КОМПЛЕКС)	1	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00
31	Клапан регулир давл наддува - установка с подключением	1	350,00	0,00	350,00	350,00
Итого работ:				0,00	59 332,00	59 332,00

ЮГ: (495) 725-78-76; ВОСТОК: (495) 725-78-99; УАЗ: (495) 725-66-16

www.niva777.ru, www.uaz.777tc.ru, www.lada.777tc.ru, 777@777tc.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

по заявке на ремонт № 0000000017 от 12.01.2020

Перечень запчастей по заявке на ремонт № 0000000017 от 12.01.2020

№	Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма без скидки	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Турбонаддув - Нива777 21214M Gt17 (комплект для установки)	1	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2	Масло моторн Mobil Super 3000 X1 5W40 синт. (4л)	1	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00
3	Масло промывочное Oil Right	1	365,00	0,00	365,00	365,00
4	Вставка резонатора 2123 (замена катализатора) для сварки	1	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00
5	Вал распределительный Нива турбо с постелью	1	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6	ДАД-ДТВ BOSCH	1	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
7	Разъем ДАД+ДТВ /DJB7039Y-3.5-21 (DJ6218-3B)	1	320,00	0,00	320,00	320,00
8	Форсунка топливная ТУРБО BOSCH (к-т 4шт)	1	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00
9	Интеркулер 400*180*65 id 63 (турбо)	1	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
10	Пайпинг и силикон для установки интеркулера	1	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
11	Клапан регулир давл наддува PIERBURG	1	2 995,00	0,00	2 995,00	2 995,00
12	Контроллер ПАКМАН М75 Нива/Шнива	1	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00
13	Насос топливный MASUMA MPU-103	1	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00
14	Натяжитель цепи ГРМ 21214 автомат. ПИЛОТ	1	765,00	0,00	765,00	765,00
15	Свечи зажигания NGK VKR9EIX 2669 (к-т 4шт.)	1	3 130,00	0,00	3 130,00	3 130,00
16	Фильтр масляный 21214-23, 2108-15, 1117-19	1	340,00	0,00	340,00	340,00
17	Фильтр воздушный 21214-23, 2108-15, 1117-19	1	295,00	0,00	295,00	295,00
18	Фильтр топливный 2123	1	420,00	0,00	420,00	420,00
19	Шестерня распредвала 2123 разрезная (под датчик фаз)	1	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00
20	Прокладка клап. крышки 01-07, 21-23 резина-пробк. MegaSeal	1	145,00	0,00	145,00	145,00
21	Прокладка картера масл ДВС 2101-23 САМОРИМ оригинал	1	265,00	0,00	265,00	265,00
22	Расходники (смазки/кронштейны/газ/провода/зачистные/грунт/антикор)	6 523	1,00	0,00	6 523,00	6 523,00
23	Расходники кондиционерные	500	1,00	0,00	500,00	500,00
Итого запчастей:				0,00	164 168,00	164 168,00

Всего по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ расчёту:**223 500,00**